

strukně a podstatné body postupu při správném seřizování motoru.

Seřízení provádime vždy až na dobré zajetém motocyklu. Vybereme si k tomu dostačně dlouhý roviný úsek trati s malým provozem vozidel. Před zahájením prací si opatříme sadu hlavních trysk s jemným odstupňováním a několik svíček různé tepelné hodnoty. Chceme-li se vči věnovat co nejdůkladněji, rozšíříme přípravu o několik jehel s různou kuželovitostí a několik volnoběhových trysk.

Nedříve zkонтrolujeme správnou funkci všech podstatných dílů motocyklu, motoru a jeho příslušenství, tj. průtočnost palivového kokoutu, funkce plovákové komory, a zjistíme, zda není zanesen tlumič výfuku.

Nastavíme a zkonzolujeme správné hodnoty předstihu, odtrhu a ověříme funkci elektrického zapalování.

U dvoudobých motorů nám půde o stanovení seřízení jen dvojí dílu: karburátoru a svíčky. Správná velikost předstihu byla již dříve u popisovaných motorů stanovena rozhálymi brzdovými a silničními zkouškami a bylo ověřeno, že se optimální hodnota pochybuje při provedeném rozsahu úprav v mezech 2,8 až 3,5 mm.

Je nutno si uvědomit, že změna seřízení karburátoru ovlivňuje i požadavek na tepelnou hodnotu svíčky a opačně. Dále je nutno zásadně dodržovat postup, při kterém vycházíme z bohatého seřízení směrem k ochuzování tak, abychom zabránili zadření pistu.

Popišeme si postup při seřizování.

Namontujeme novou svíčku o vyšší tepelné hodnotě. Svíčka PAL S 14-13 je postačující. Nedříve stanovíme správnou velikost trysky. Začneme s největšími tryskami — u ČZ 125 s tryskou 110 — 115, u ČZ 175 a ČZ 250 se 120 — 125. Je-li motor dostačně ohřát a nevytočí-li se ani při III. rychlosti, popřípadě „tarokuje-li“ při nejvyšších otáčkách se zařazenými středními rychlostními stupni, je seřízení příliš bohaté a nutno zmenšit hlavní trysku. Trysku zmenšujeme jen po mírných stupních. Pak již musíme použít lemmějšího způsobu hodnocení. Je to posuzování podle stavu svíčky a podle dosažení maximální rychlosti.

Způsob hodnocení podle svíčky je všeobecně známý. Po projetí dostatečně dlouhého úseku na plný plyn (1—2 km) se motocykl co nejrychleji zastaví se zhasnutým motorem. Podle stavu elektrod, izolátoru a konce závitového těla

svíčky se dá poměrně spolehlivě při vyhovující tepelné hodnotě svíčky posoudit seřízení karburátoru. Bohaté seřízení se projeví začleněním nánosem karbonu na elektrody, izolátoru a závitovém těle. Chudé seřízení zanechává vypálené kontakty, popřípadě až s kapicemi roztaveného kovu, bílý vypálený izolátor a světlý vypálený konec závitu. Správné seřízení se projevuje suchými nevypálenými elektrodami, kávově hnědým zbarvením izolátoru a souběžným nezačleněním do tmavé seda zbarveným koncem závitového těla.

Při pozorování podle dosažené maximální rychlosti se nedříve při zmenšování hlavní trysky (vyšlo-li se z bohatého stavu) maximální rychlosť zvyšuje, dosáhne svého maxima a potom se opět snížuje. Nejsprávnější je ta hodnota, která odpovídá o něco bohatšemu seřízení, než s jakým bylo dosaženo maxima. Uvedeným způsobem stanovíme správnou hodnotu hlavní trysky, která je rozhodující pro poměry motoru při plném plynu.

Další práce budou zaměřeny na dosažení správného seřízení karburátoru v oblasti částečného zatížení motoru. Je to režim při zcela zavřeném nebo částečně zdvíženém šoupátku karburátoru. Nesprávné seřízení se v krajinách mezech projevuje buď takovým obohacením, že nastává v této oblasti „tarokování“ či dokonce „ultí“ motoru, který se jen ztěží vzpamatovává při následujícím přidání plynu, nebo takové ochuzení, že přísně zadření pistu po delší jízdě na plný plyn a jeho náhlém přívětu nebo zavření. U motorů s většinou karburátory se většinou vyskytuje první případ.

Jemnějším způsobem je sledování velikosti přívětu plynu od výchozí hodnoty plněho otevření do okamžiku, kdy začne motor „tarokovat“. Čím je toto zavření menší, tím je střední oblast bohatší. Při nejchudším seřízení nenastaže „tarokování“ vůbec.

Podle zjištěných projevů a poznatků změnitne především poloha jehly. Chceme-li seřízení ochudit, upěvníme jehlu ve výšším zářezu nebo opačně. Bude-li tento zásah málo účinný, použijeme jehly s odlišnou kuželovitostí. Upraveným motorům většinou vyhovuje kuželovitost větší.

Při nejmenších otevřeních šoupátku ovlivňuje poměry karburátoru nejvíce tryska a šroubek pro běh na prázdro. Jeho přitažováním se směs obhacuje. Podle toho je patrné, v kterých režimech má hlavní vliv na seřízení.