

moped

BABETTA



ZÁVODY MOTOCYKLOVEJ VÝROBY,
štátny podnik KOLÁROVO



TYP 210.100

NÁVOD NA OBSLUHU

Návod na obsluhu
moped Babetta typ 210.100



Výrobca:

ZÁVODY
MOTOCYKLOVEJ VÝROBY
štátny podnik
KOLÁROVO

Moped je jednostopové motorové vozidlo, jednoduchej konštrukcie, ľahko ovládateľné a je konštruované tak, aby jeho obsluha bola nenáročná bez väčších odborných znalostí.

Predsa však pred jeho použitím doporučujeme vám preštudovať si tento Návod na obsluhu, aby ste sa dokonale oboznámili s obsluhou a údržbou mopeďa. Tým sa vyvarujete zbytočným závadám a moped vám bude slúžiť k plnej Vašej spokojnosti.

Mnoho radości a spokojných kilometrov s mopedom vám želajú

Závody motocyklovej výroby
š. p.
KOLÁROVO

O B S A H

- I. Technické údaje
- II. Ovládacie prvky vozidla
- III. Návod na jazdu
- IV. Údržba vozidla a nastavovanie
- V. Zadné teleskopy
- VI. Náradie
- VII. Príčiny závad
- VIII. Náhradné súčiastky
- IX. Zoznam opravovní š. p. Mototechna, podnikov Miestneho hospodárstva a súkromných podnikateľov

3

Využívajte vlastnosti, ktoré vám poskytuje nás moped s dvojstupňovou automatickou prevodovkou.

Funkcia automatiky

Po naštartovaní bez použitia ďalších prvkov na riadiidlach pridaním plynu sa moped rozbehne.

Tým je zaradený prvý prevodový stupeň. Zvýšením rýchlosť vozidla sa automaticky — plynule zaradí druhý prevodový stupeň.

Pri jazde do stúpania sa zaradí naspäť z druhého automaticky prvý prevodový stupeň.


Nakoľko moped má okrem regulácie rýchlosťnej (od rýchlosť vozidla) ešte reguláciu momentovú (od natočenia rukováte) má jazdec možnosť využiť tieto jeho vlastnosti:

1. Rozbeh s prínym plynom — športový spôsob jazdy. Preradenie z 1. na 2. prevodový stupeň nastane pri zvýšených obrátkach motora a vyššej rýchlosťi vozidla.

2. Rozbeh s menším plnym — ekonomickejší. Preradenie z 1. na 2. prevodový stupeň, nastane pri nižších obrátkach motora a nižšej rýchlosťi vozidla.
3. V mestskej prevádzke je možná jazda za pomalším vozidlom namiesto vypočteného prvého stupňa ubratím plynu pri rovnakej rýchlosťi na druhý prevodový stupeň ekonomickejší a tichší.
4. Z určitej ustálej rýchlosťi na druhý prevodový stupeň je možné pridaním plynu preradiť na prvý prevodový stupeň a učinne akcelerovať.
5. Brzdiť motorom na ekonomickejší a tichší 2. prevodový stupeň až do zastavenia vozidla po rozopnutí rozbehovej spojky, ktorá nedovolí zhasnutie motora.

4

5



Obr. 1. Moped Babetta — hlavné časti

1. Zadná lampa, 2. Zadný blatník, 3. Hustilka, 4. Nosič zavazadiel, 5. Náradie, 6. Zadné teleskopy, 7. Čistiaci súprava, 8. Palivová nádrž, 9. Zátky palivovej nádrže, 10. Riadič, 11. Svetlomet, 12. Rám, 13. Predná vidlica, 14. Predný blatník, 15. Zadné koleso, 16. Tlmič výfuku, 17. Reťaz šlapadiel, 18. Šlapadlá, 19. Reťaz motora, 20. Stojan, 21. Vypínanie motoru, 22. Alternátor (pod krytom), 23. Koleno výfuku, 24. Motor, 25. Zapalovač s kábelovou koncovkou, 26. Predné koleso, 27. Rýchlosmer.

VÝROBNÉ ČÍSLO JE UMIESTNENÉ

- a) Na hriade rámu vozidla.
- b) Na pravej strane motorového bloku.

HODNOTA PREDSTIHU

1—1,5 mm pred hornou úvraťou

MIEŠANIE BENZÍNOVEJ ZMESI

V zábehu 1:25

Po zábehu 1:33

I. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ motora

dvojbodový, vzduchom chladený,
jednoválcový

Obsah valca
Vŕtanie valca × zdvih piesta

49 cm³

Výkon

1,75 kW/5000 ot/min.±8%

Spojky

automatické, odstredivé, suché

Prevodovka

dvojstupňová automatická

Prevod motora na zadné koleso

I. celkový prevod 1:24,4231

II. celkový prevod 1:13,7305

ozubeným remeňom

článkovou reťazou

Príamý prevod

1:0 692

Sekundárny prevod

celkový prevod 1:0,0504

Slapadlový prevod

teleskopická vidlica bez tlmiča

Startovanie pedálmi

— zdvih 60 mm

Prenéme perovanie

pružaci element bez tlmiča

Zadné perovanie

— zdvih 60 mm

Kryvná vidlica

expansné, čelustové, ovládané páčkami

Brzdy

na riadiidlach

Rozmer brzd

85 × 20 mm

Pneumatiky

2 1/4 × 16"

Hustenie pneumatík	
— predná	2 atp (196 kPa)
— zadná	2,5 atp (245 kPa)
Hmotnosť vozidla	51 kg $\pm 2\%$
Noenosť základná	134 kg $\pm 2\%$
Rýchlosť trvalá	35 km/hod.
maximálna	40 km/hod. $\pm 5\%$
Obsah palivovej nádrže	4,00 l $\pm 0,2$
Maximálna stupavosť	25 %
Hlučnosť	70 dB
Zapaľovanie	6V bezkontaktové, polovodičové
Alternátor	6V/20W
Zapaľovacia sviečka	PAL N 7 R
Svetlomet	6V/15W
Osvetlenie rýchlosmera	6V/1,2W Ba 7s
Zadné svetlo	6V 5W
Základná spotreba	1,8 l/100 km pri 27 km/hod.
Užitočné zaťaženie	max. 80 kg z toho na nosič max. 5 kg

POZNÁMKA: Pri prekročení užitočného zaťaženia adekvátnie sa zníži maximálna rýchlosť vozidla.


10

II. OVLÁDACIE PRVKY VOZIDLA

Moped je ľahko ovládateľný a k jeho obsluhe slúžia len:


- a) otočná rukoväť plynu (1, obr. 2) otáčaním ktorej automaticky vypína a zapína rozbehová spojka (pridaním a ubieraním plynu) a ďalej sa ňou reguluje rýchlosť vozidla,
- b) páčka prednej (2, obr. 2) a páčka zadnej brzdy (3, obr. 2), ktorými sa pribrzďuje a zastavuje moped,
- c) vypínač zapaľovania (4, obr. 2), ktorým sa zastavuje motor,
- d) zvonček (5, obr. 2), *spinač hukacky*
- e) spínač svetiel (obr. 3 predné i zadné svetlo môžu byť v činnosti len za chodu motora),
- f) páčka palivového kohúta (obr. 4),
- g) tlačidlo uzavárania vzduchu (obr. 5),
- h) šlapadlá (obr. 6),
- i) odpájanie (motorového pohonu obr. 7).

11



Obr. 2 Ovládanie vozidla
1. Rukoväť plynu, 2. Páčka prednej brzdy, 3. Páčka zadnej brzdy, 4. Vypínač zapaľovania, 5. Zvonček. *Spinač hukacky*
6. Spinač svetla

12



Obr. 3 Svetlomet
A — spínač svetiel (v spodnej časti svetlometu)
B — arétacie svetlometu

13

III. NÁVOD NA JAZDU

Pred jazdou skontrolujte

- správnu funkciu bŕzd
- nahustenie pneumatík
- stav paliva v nádrži
- funkciu svetiel (za chodu motora)
- napnutie reťaze na zadné koleso

Plnenie palivovej nádrže

Ako palivo sa používa benzín zmiešaný s olejom. Dodržujte predpísaný pomer oleja a benzínu. U benzínového čerpadla dbajte, aby tento pomer bol dodržaný. Benzín používajte minimálne 90 oktánový. Nádrž plňte cez lievik opatrený silom. Pri zábehu 1:25, po zábehu 1:33.

14



Obr. 4 Palivový kohút
O — prívod paliva otvorený
Z — prívod paliva zatvorený
R — otvorená rezerva

15

Startovanie studeného motora

Otvorte palivový kohút (obr. 4) zatlačte tlačidlo uzavárania vzduchu (obr. 5) až na doloraz, po zatlačení kolík vyskočí, prívod vzduchu väčši zostáva prieskrtaný (motor dostáva bohatšiu zmes). Motor môžeme štartovať dvoma spôsobmi.

Start studeného motoru v letnom období

a) **Start na stojaní:** Prevádzka sa tým spôsobom, že moped sa postaví na stojan, za tlačí ťa tlačidlo uzáveru vzduchu na karburátore, plynová rukoväť sa pootočí do $\frac{1}{4}$ rozsahu otáčania plynovej rukoväte, šlapadlo postavime asi 30° od kolmej polohy smerom dopredu, prudko šlapneme na pedál. Motor naskočí. V prípade potreby úkon opakujeme. Po naštartovaní je potrebné nechať motor zohriat'. Po častočnom zohriatí motora pootočíme rukoväťou na plný plyn — uvoľní sa prvý stupeň klapky prívodu vzduchu.

Po úplnom zohriatí motora otočíme rukoväť znova na plný plyn — uvoľní sa druhý stupeň klapky prívodu vzduchu, uvoľníme rukoväť plynu. Motor ide na vohnobe a je pripravený na jazdu. Zatahneme páčku zadnej brzdy (ťavú) a moped postavime zo stojanu na koliesá. Po nasadnutí na moped uvoľníme páčku zadnej brzdy a pridaním plynu sa moped rozbehne.

b) **Start rozsklapením:** Vozidlo sa postaví na koliesá, zatlačí sa tlačidlo uzáveru vzduchu na karburátore, pootočí sa plynová rukoväť ako v bode a). Vozidlo sa šlapaním dô do pohybu, keď sa dosiahne dosťatočná rýchlosť, motor pridaním plynu zvýší svoju rýchlosť.

Start teplého motora (po kratšom prerušení jazdy)

Možno použiť spôsob a) aj b). Nemusí sa stlačiť uzáver vzduchu na karburátore.

Start motora za chladného počasia (v zime)


Ked' teplota ovzdušia klesne pod 0° C je nutné start prispôsobiť nasledovne:

Samotný start sa prevedie ako v bode a) s tým rozdielom, že plynovú rukoväť otočíme do $\frac{3}{4}$ rozsahu (nesmie sa otvoriť vzduchová klapka). Nahrevacia doba motora s klesajúcou teplotou ovzdušia sa úmerne zvyšuje.

Spôsob štartu b) pri zľadovateľných cestách z bezpečnostných dôvodov sa nedoporučuje.


16

17



Obr. 5 Tlačidlo uzavírания vzduchu

18



Obr. 6 Štartovanie motoru

20

Zábeh nového stroja

Riadne zabehnutie nového mopeda ovplyvňuje jeho výkon, spotrebu a životnosť. Pri zabehávaní sa riadime týmito pokynmi:

- a) Pohonného zmesi – olej M2T zmiešáme s 90 oktánovým benzínom v pomere 1:25.
- b) S týmto pomerom jazdíme počas zábehu (cca 500 km) pri otvorení maximálne $\frac{1}{2}$, až $\frac{3}{4}$ otáčky rukováte plynu (rychlosť cca 25 – 30 km/hod.).
- c) Pri jazde dlhým klesaním nedoporučujeme úplne uberať plyn. Moped treba príbrzdovať brzdami a neprekročiť rýchlosť 30 km/hod.
- d) V teplom letnom období pri jazde po vetre je motor menej intenzívne chladený.
- e) Pri zastavení nenecháme motor dlho bežať na voľnobežné otáčky a motor zbytočne nevyťáčame.

19

Brzdenie a zastavenie

V prípade, keď potrebujete príbrzdiť, uvoľnite plynovú rukováť a páčkami brzd (2, 3 obr. 2) príbrzdite. Rovnako sa postupuje pri zastavení vozidla. Poklesom otáčok vypne rozbehová spojka a motor pracuje na voľnobež. Pri pokračovaní v jazde pridaním plynu rozbehová spojka znova zapne a vozidlo sa uvedie do pohybu. Po skončení jazdy motor zastavte stlačením vypínača zapaľovania na riadiidlach (4, obr. 2) a uzavrite prívod paliva otvorením páčky kohúta (obr. 4).


21

Odpojenie motorového pohonu na mopede

Odpojenie prevádzka len pri zastavenom motore a vozidle. Ak chcete moped použiť ako bicykel napr. pri spotrebovaní paliva a nádzovej jazde pomocou pedálov povytiahnite vypinanie — unášaj smerom od motora a otočte o 90° doprava alebo doľava a uvoľnite ho (obr. 7). Unášač ostane zapadnutý v tejto polohe a motor je odpojený od zadného kolesa. Motor sa dá opäť zapojiť, keď unášač znova povytiahnete smerom von, otočte o 90° a uvoľnite ho. Miernym pohybom vozidla alebo pootočením zadného kolesa unášač automaticky zapadne smerom do motora.


Odpojenie motorového pohonu nie je určené na jazdu zo svahov. Používa sa len na uľahčenie manipulácie s vozidlom, skúšku motora na mieste a pri nádzovej jazde pomocou pedálov.

22



Obr. 7 Odpájanie (motorového pohonu)

23



Obr. 8 Čistič vzduchu

24

IV. ÚDRŽBA VOZIDLA A NASTAVOVANIE

Údržba vozidla

Pri čistení lakovaných a chromovaných častí vozidla používajte vždy vodu a saponátu. Po umyti lakované a chromované časti utrite jelenicou.


Plasticke hmoty a gumové časti čistite tiež len vodou. Lakované a gumové časti a plasticke hmoty neumývajte petrolejom, benzínom alebo iným rozpúšťadlom, lebo tieto súčiastky by sa znehodnotili. Pri umývaní vozidla chráňte pred silným prúdom vody priestor karburátora, zapaľovania a naličiacu skrutku oleja na prevodovke s odvzdušňovacím otvorm.

Z bezpečnostných dôvodov treba po umyti vozidla krátkou jazdou s príbrzdívaním vysušiť brzdy.

Vložku čističa vzduchu (obr. 8) vymyte občas v benzíne a prefúknite prúdom vzduchu.


U tlmiča občas prečistite drevenou tyčou otvor A (obr. 9) od karbónu. Pri väčšom znížení výkonu prekontrolujte, či tlmič výfuku nie je zanesený karbónom. Koncovku výfuku možno vytiahnuť po odskrutkovani matice B.

25



Obr. 9 Tlmič výfuku

26



Obr. 10 Mastenie vozidla

27

8

MASTENIE VOZIDLA

Cís.	Miesto mastenia vyobr.	Druh mastiva	Poznámky
1	Motor	olej pre dvojtakty SAE 30 (M2T)	mastiť trvale. Pomer oleja a benzínu 1:33, pri zábehu 1:25. náplň 0,06 dm ³ , 0,06 l
2*	Prevodová skriňa	motorový olej PP 80 SAE 30	pri demontáži umyť a namastiť.
3	Riadenie	ložiskový tuk (AV2)	po umyti naniesť na klzné časti.
4	Otočná rukoväť plynu	mastiaci tuk (A00)	doplniť ložiská.
5	Páčky bŕzd	olej SAE 30 PP 80	po občistení namastiť malým množstvom tuku.
6	Bowdeny	riedky olej (grafitový)	napustiť do bowdenov.
7	Ložiská kolies	ložiskový tuk (AV2)	
8	Čap brzd. kŕúča, kŕúče, čap brzd. čefuší	mastiaci tuk (A00)	
9	Reťaze, reťazové koliesko na hriadele	grafitový olej, tuk (A00)	
10	Čap šlapadiel	olej SAE 30 PP 80	
11	Ložiská šlapadiel	olej SAE 30 PP 80	


28

Cís.	Miesto mastenia vyobr.	Druh mastiva	Poznámky
12	Predné teleskopy	olej SAE 30 PP 80	
13	Vofnobežný pastork	olej SAE 30 PP 80	
14	Lanko náhonu rýchlomera	riedky grafitový olej	napustiť do bowdenu.

* Z dôvodu spoľahlivejšej funkcie vofnobežky za extrémne nízkych teplôt doporučujeme používať olej M3A (redší).

Olej v prevodovej skriní treba vymeriť len po jazde, keď je motor i olej teply. Od spodu motora vyskrutkuje vypustnú skrutku (2, obr. 11). Po vypustení oleja je vhodné premýť prevodovú skriňu vypľachovacím olejom. Plňiacim otvorom nalejte nový olej do prevodovej skriňi až po kontrolný otvor 3. Občas prekontrolujte výšku hladiny oleja v prevodovej skriňi a podľa potreby ho doplňte.

29



Obr. 11 Pniaca a výpustná skrutka oleja
1. Skrutka pniaceho otvoru, 2. Skrutka výpustného otvoru oleja, 3. Kontrolný otvor.

30

Ostatnú údržbu včítane mazania vozidla prevádzajte podľa potreby. Mazanie reťazí, vol'nobežky a čistenie bŕzd prevádzkať počas daždivého obdobia častejšie.

Nastavenie výšky sedia (obr. 12)

Výška sedia sa dá nastaviť podľa potreby jazdca po uvoľnení skrutiek v rozmedzí 25 mm

Upevnenie riadiacich (obr. 13)

Riadidlá sú upevnené na prednú vídlu skrutkami A, ktoré občas prekontrolujeme či sú správne utiahnuté. Poloha riadiacich sa nenastavuje.

32

PREHLÁD ÚDRŽBY VOZIDLA

Prvých 800 km

- Vymeniť olej v prevodovke
- Nastaviť a vyčistiť karburátor
- Utiahnuť matice hlavy valca
- Utiahnuť matice sedla
- Prekontrolovať utiahnutie všetkých skrutiek
- Nastaviť a namastiť reťaze a reťazové koleso.
- Nastaviť brzdy

Každých 1500–2000 km

- Dekarbonovať tlmič výfuku a koleno výfuku

Prvých 2000 km

- Vymeniť olej v prevodovke
- Vyčistiť vložku čističa sania
- Vyčistiť karburátor
- Nastaviť a namastiť reťaze a reťazové koleso
- Nastaviť brzdy

- Prekontrolovať utiahnutie skrutiek
- Prekontrolovať utiahnutie matic a lúčov kolies
- Namastiť bowdery


Každých 3000 km

- Prekontrolovať výšku hladiny oleja
- Prekontrolovať, pripadne vyčistiť vložku tlmiča sania
- Vyčistiť a prekontrolovať sviečku

Každých 6000 km


- Vyčistiť a prekontrolovať sviečku
- Vymeniť olej v prevodovke
- Vyčistiť karburátor
- Vyčistiť vložku čističa sania
- Nastaviť a namastiť reťaze a reťazové koleso
- Prekontrolovať utiahnutie skrutiek
- Nastaviť brzdy
- Prekontrolovať utiahnutie matic a lúčov kolies
- Premastiť vozidlo
- Dekarbonovať tlmič výfuku a koleno výfuku

31



Obr. 12 Nastavenie sedia

33



Obr. 13 Upevnenie riadiel

34


Nastavenie brzdy

Pre bežné nastavenie prednej brzdy používame skrutku na riadiidlach obr. 14). Pri nastavovaní uvoľnite vrúbkovanú maticu (1) a vyskrutkováním alebo zaskrutkováním skrutky (2) vymedzíme vôľu páčky brzdy tak, aby po stačení bola páčka od rukoväte vzdialenosť 20 až 30 mm. Po nastavení brzdy utiahnite maticu (1). Ak sa predná brzda už nedá nastaviť pomocou skrutky na riadiidlach, možno ju nastaviť na brzdom kľúči (obr. 15).

Zadnú brzdu regulujeme pomocou nastavovacej maticy (1) obr. 16. Ak brzdu nemožno už nastaviť pomocou matice (1), presadíme kľúč brzdy na drážkovom hríadeľ a až potom nastavíme brzdu pomocou nastavovacej matice.


Po nastavení brzdi prekontrolujeme, či nie sú moc utiahnuté. Postavte moped na stojan a pootáčaním kolies zistite, či tiečia sa ľahko bez držnutia.

35



Obr. 14 Nastavenie prednej brzdy

36




Obr. 15 Nastavenie prednej brzdy

Nastavenie reťazí

Reťaz motoru sa nastavuje po uvoľnení matice zadnej osi (3, obr. 16). Dotiahnutím matic (4) napínákov reťaze (2) na obidvoch stranach rámu napnite reťaz tak, aby pri


37

sťačení malá vôľa cca 15 mm. Po nastavení reťaze treba prekontrolovať stopu kolies podľa rovnnej latky a matice osi dobre dotiahnuť. Reťaz šlapadiel sa nastavuje pomocou napínacej klapky (a) na ľavej strane mopedu (obr. 17).



Obr. 16 Nastavenie zadnej brzdy a reťaze motora

38



Obr. 17 Nastavenie reťaze šlapadiel

39

Karburátor (obr. 18)


Pri poruche karburátora doporučujeme vám obrátiť sa na servisnú opravovňu, ktorá vám odborne provedie opravu, nastavenie a vyčistenie karburátora. Trysky čistite len benzínom a sťačeným vzduchom.

Karburátor JIKOV 2912 DC má toto osadenie a nastavenie:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| – hlavná tryska | 63 |
| – tryska voľného behu | 35 |
| – ihla posúvača nastavená | II. zárez zhora |
| – regulačná skrutka bohatosti | |
| zmesi behu naprázdno (základná | |
| nastavovacia poloha) povolená | |
| späť od dorazu o | 1 – 1½ ot. |

Dorazovou skrutkou posúvača sa nastavujú otáčky behu naprázdno. Otáčky sa zvyšujú zaskrutkováním skrutky, znižujú jej povolením.


40



Obr. 18 Karburátor

1. Tlačidlo uzatvárania vzduchu, 2. Dorazová skrutka posúvača, 3. Regulačná skrutka bohatosti zmesi

41



Obr. 19 Nastavenie karburátora


42

Zapal'ovanie

Moped je vybavený bezkontaktným polovodičovým zapalovaním, ktoré okrem občasného vycistenia sviečky nevyžaduje žiadnu obsluhu a udržbu a k poruche môže dôjsť len hrubým zásahom zo strany používateľa. Nie je potrebné tiež nastavovať predstih, nakoľko tu nedochádza k žiadnemu mechanickému opotrebovaniu. Predstih treba nastaviť len pri uvoľnení skrutiek statora alebo po demontáži alternátora. Doporučujeme vám preto nezasahovať do nastavenia zapalovania. V prípade poruchy obráťte sa na odbornú opravovňu.


Pri nastavovaní predstihu treba otočiť rotorom v smere šípky A (obr. 20), až sa kryjú rysky B rotora so statorom. Do otvoru sviečky vysuňte indikátor alebo hlbkomer a zmerajte hĺbku zasunutia piesta. Potom točte ďalej rotorom v smere šípky A až do hornej polohy piesta. Vzdialenosť na indikátore od kryja sa rysiek až po hornú úvrat má byť 1 — 1,5 mm. Ak táto hodnota je väčšia, uvoľnite skrutky E (obr. 21) a otočte statorom v smere šípky C, pri menšej hodnote otočte statorom v smere šípky D. Tento úkon sa prevádzka dotiaľ, až dosiahnete udanú hodnotu predstihu 1—1,5 mm. Po nastavení skrutky dobре dotiahnite a znova prekontrolujte správnosť nastavenia.

43



Obr. 20 Nastavenie predstihu I

44




Obr. 21 Nastavenie predstihu

45

V. ZADNÉ TELESKOPY

Moped je vybavený zadným perovaním. Zadné teleskopy sú jednoduchej konštrukcie bez tímča perovania. Zadné teleskopy nevyžadujú žiadnu údržbu.



Obr. 22 Zadný teleskop

46

VI. NÁRADIE

Náradie s hustítkou je uložené v zadnej nosnej časti mopedu.

Náradie obsahuje:

- Kľúč kombinovaný
- Skrutkovač 3 mm
- Kľúč 10
- Rukoväť Ø 5
- Kľúč trubkový 13/17
- Kľúč sviečky 21
- Hustinka
- Zámok

Upozornenie:

Hustítku vsuňte do zadnej rámovej časti tak, aby bola sklopou šlapkou smerom hore a rukoväťou piestnice smerom k zátkе.

47

VII. PRÍČINY ZÁVAD

Moped sa nedá naštartovať

1. Palivový kohút nie je otvorený.
2. V palivovej nádrži niesie pohonnej zmesi.
3. Palivové potrubie, sitko alebo tryska karburátora je upchata. Voda v plavkovej komore.
4. Zapáľovanie nie je v poriadku.
Zapaľovacia sviečka zakarbónovaná, porušená izolácia sviečky, veľká vzdialenosť elektrodi sviečky, vadná jednotka tyristoru, vadná zapaľovacia cievka alebo nosník statora.
5. Motor je zahtiený (preplavený)
Odstránenie:
Uzatvoriť palivový kohút. Pri úplne otvorenom rukoväti plynu tak dlho šlapať na stojane alebo bicyklovať počiaľ motor neneskočí. Až potom otvoriť palivový kohút. Prípadne je nutné vyskrutovať zapaľovaciu sviečku a vycistiť ju. Potom motor niekoľkokrát pretocíť, aby sa vyfukalo prebytočné palivo cez otvor pre sviečku. Zapaľovaciu sviečku zaskrutujeme.
6. Startovacia spojka prekľúče alebo je vadná.
Závadu zistíme demontovaním veľkej zapaľovania. Kľukový hriadeľ s rotorom zapaľovania sa vtedy nepretáča.

48

A. Motor nepracuje pravidelne

1. Motor je prehriatý.
2. Zapaľovacia sviečka je vadná.
3. Čiastočne upcháty prívod paliva alebo znečistená hlavná tryska karburátora.
4. Netelesnosť kľukovej skrine.
5. Poškodená kábelová koncovka.
6. Vadné zapaľovanie.

B. Motor nemá dostatočný výkon

1. Znečistený vzduchový filter.
2. Zanesený tímči výfuku.
3. Poškodený tesniaci krúžok kľukovej skrine.
4. Poškodený piest, valec, krúžky piesta.
5. Hlava valca netesná.
6. Zle nastavené zapaľovanie.

49


C. Predpokladáme, že motor má výkon, ale vozidlo horšie akceleruje alebo nedosahuje maximálnu rýchlosť.

1. Brzdrové čeluste drú o bubny.
2. Podhustené pneumatiky.
3. Rozbehová spojka alebo spojka 2. stupňa začína preklizovať.

VIII. NÁHRADNÉ SÚČIASKY

Číslo vozidla a rok výroby sú uvedené na typovom štítku, ktorý je umiestnený na prednej časti rámu. Číslo motora je vyrazené na skriňi motora.

Výrobne číslo je určené pre registráciu mopedu. Pri objednávke náhradných súčiastok uveďte vždy toto výrobne číslo a rok výroby mopeda.



Obr. 20 Schéma zapojenia elektrovýzbroje
1. Alternátor, 2. Polovodičová jednotka, 3. Zapalovacia cievka, 4. Predná lampa, 5. Zadná lampa, 6. Rychlomer, 7. Vypínač zapaľovania.